

Commune de

MERU

**PLAN LOCAL
D'URBANISME**

REVISION

APPROBATION

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :

.....

7 a

DEFENSE INCENDIE

DEFENSE INCENDIE

↳ Il est rappelé que, jusqu'alors, ce sont les normes d'une circulaire interministérielle datant de 1951 qui s'appliquaient. Les interventions des services de lutte contre l'incendie nécessitaient le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum ; les poteaux devaient pouvoir débiter 60 m³ par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de pression minimum. De plus, le champ d'action pour l'intervention des services de secours incendie ne devait pas dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable, distance qui pouvait être étendue à 400 m en milieu rural sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d'eau équipés d'une plate-forme permettant l'accès des véhicules de secours.

Cette circulaire de 1951 n'est plus en vigueur depuis le 15 décembre 2015, date d'entrée en application du « Référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ». En application d'un décret du 27 février 2015 paru au Journal Officiel le 01 mars 2015, il revenait à chaque Préfecture, dans un délai de 2 ans, d'établir un Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie. Le RDDECI du SDIS 60 a ainsi été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d'évaluation des besoins en eau :

- Risque Courant Faible - habitation isolée : Risque couvert par un volume d'eau de 30 m³ utilisable en 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Ordinaire – lotissements, hameaux ou habitats regroupés : Risque couvert par un volume d'eau de 120 m³ utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Important – Centre-ville ancien, regroupement de bâtiments à fort potentiel calorifique : Risque couvert par un volume d'eau de 240 m³ utilisable en 2 heures et situé à moins de 100 mètres 150 mètres en fonction du risque à défendre ;
- Risque Particulier : nécessite une étude particulière et individualisée.

*Source : RDDECI du SDIS 60,
« Mémento DECI
à l'usage des Maires »*

Un relevé établi par le centre de secours de Méru en 2016 fait état de 170 hydrants dont 2 réserves et 168 bornes à incendie.

Hormis quelques dysfonctionnements ponctuels liés à l'indisponibilité de l'hydrant, l'état du réseau est très satisfaisant.

Défense Incendie de la commune meru

60395

MERU

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation

- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique

- ✓ En service
- ✓ Sans anomalie
- ✓ Autorisée
- ✓ Sans problème
- ✗ Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					• Etat	• Anomalie	• Accès	• Sign.	
1	P100	RUE ARISTIDE BRIAND STADE DE LA GALLARDIERE	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓	pas de numéro
2	P100	RUE DU 11 MAI 1967 A COTE ETS FAURECIA	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	pas de numéro
3	P100	RUE DU 11 MAI 1967 FACE ETS MGE	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
4	P100	RUE DU 11 MAI 1967 FACE AU N°5	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
5	P100	RUE DU 11 MAI 1967 FACE ETS AUTOPIECE	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
6	P100	RUE EMILE ZOLAA HAUTEUR DU PASSAGE A NIVEAU	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓	pas de numéro
7	P100	RUE EMILE ZOLA(à côté entrée faurécia poste de sécurité)	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓	grillage gêne l'ouverture du Pi
8	P100	RUE EMILE ZOLA A COTE DU ROND POINT	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Fuite hydrant BI PI fuite sur raccord 70
9	P100	RUE MARCEL COQUET A COTE DU FOYER AFTAM	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓	COFFRE DEFECTUEUX
10	P100	RUE MARCEL COQUET EN FACE N°5(RUE CAPUCINE)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
11	P100	RUE MARCEL COQUET ANGLE RUE JOHANN GUTENBERG	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	BOUCHON GRIPPE
12	P100	RUE ARAGON A COTE DU N°7	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
13	P100	RUE DES DROITS DE L HOMME ET DU CITOYEN STATION DE LAVAGE	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque capot
14	P100	RUE DES CAPUCINES FACE AU N°7	100	100/2x070	✗	✓	✓	✓	CLOTURE + MUR GENE L'OUVERTURE DU PI
15	P100	RUE DU 11 MAI 1967 FACE ETS REMONDIS	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
16	P100	RUE VOLTAIRE FACE A L ECOLE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
17	B100	RUE DES MARTYRS FACE A L EGLISE A COTE DE LA BANQUE	100	100	✓	✓	✓	✓	
18	P100	RUE JEAN JAURES FACE AU N°13(EN FACE MAGASIN L'AUTRE MONDE)	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓	

Défense Incendie de la commune meru

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- Inidispensible
- Avec anomalies
- Non autorisés
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies			Observations
					• Etat	• Anomalie	• Sign.	
19	P100	RUE PAUL VAILLANT COUTURIER FACE RUE BULARD	080	100/2x070	✓	✓	✓	
20	P100	RUE ANATOLE FRANCE A COTE DU N°83	150	100/2x070	✓	✗	✓	Manque capot
21	B100	RUE ANATOLE FRANCE FACE AU N°2	150	100	✓	✓	✓	
22	P100	RUE GAMBETTA FACE AU N°2	100	100/2x070	✓	✓	✓	
23	B100	RUE MIMAUT FACE AU N°3	150	100	✓	✓	✓	
24	B100	RUE MIMAUT FACE RUE BELLET	150	100	✓	✓	✓	
25	P100	RUE PARMENTIER FACE AU GARAGE	150	100/2x070	✓	✓	✓	
26	P100	RUE DE LA REPUBLIQUE ANGLE RUE ERNEST RENAN	150	100/2x070	✓	✗	✓	Capot cassé
27	B100	RUE MOUFFLETTE FACE AU N°5	150	100	✓	✗	✓	Défaut de signalisation
28	P100	RUE ERNEST RENAN ANGLE RUE BERTHELOT	150	100/2x070	✓	✓	✓	
29	P100	RUE ROGER SALENGRO FACE AU N°23	150	100/2x070	✓	✗	✓	Manque capot
30	P100	RUE DES MARTYRS A COTE DU N°52	100	100/2x070	✓	✓	✓	
31	P100	RUE ROGER SALENGRO A COTE DU N°45	150	100/2x070	✓	✓	✓	
32	P100	RUE ROGER SALENGRO FACE RUE JEAN BAPTISTE PLATEL	150	100/2x070	✓	✓	✓	
33	P100	RUE JEAN BAPTISTE PLATEL FACE RUE BERTHELOT	150	100/2x070	✓	✗	✓	Manque 2 bouchons de 70
34	P100	RUE ANATOLE FRANCE A COTE DU N°123 BIS CMPP	150	100/2x070	✓	✓	✓	
35	P100	RUE PIERRE MENDES FRANCE FACE AU COLLEGE	150	100/2x070	✓	✓	✓	
36	P100	RUE LOUIS BLOQUET ANGLE RUE PARMENTIER	150	100/2x070	✓	✗	✓	Manque capot Manque 1 bouchon de 70
37	P100	RUE DE GOURNAY ANGLE RUE MARCEAU	150	100/2x070	✓	✓	✓	
39	P100	RUE PIERRE ET MARIE CURIE ANGLE RUE MARIVAUX	150	100/2x070	✓	✓	✓	

Hydrants

MUR GENE L'OUVERTURE

bouchon de 100 impossible a ouvrir

TRAVAUX EMPECHANT LES MESURES

PAS DE N°

volant de manoeuvre grippé

Défense incendie de la commune meru

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- Inservice
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	Anomalies			Observations
					• Etat	• Anomalie	• Sign.	
40	P100	RUE PIERRE ET MARIE CURIE FACE AU N°21	150	100/2x070	✓	✓	✓	
41	P100	RUE LOUIS DESHAIES ANGLE RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU	150	100/2x070	✓	✓	✓	
42	P100	RUE LOUIS DESHAIES A COTE DU N°63	150	100/2x070	✓	✓	✓	
43	P100	RUE THEODORE GERARD FACE AU N°6	150	100/2x070	✓	✓	✓	MUR GENE L'OUVERTURE DU PI
44	P100	RUE DES DENTELIERES FACE AU N°74	100	100/2x070	✓	✓	✓	
45	P100	RUE DES DENTELIERES	100	100/2x070	✓	✓	✓	
46	P100	RUE DES DENTELIERES FACE AU N°46	100	100/2x070	✓	✗	✓	Manque 1 bouchon de 70
47	P100	RUE DE CHANZY ANGLE RUE JULES VALLE	080	100/2x070	✓	✓	✓	
48	P100	RUE DES BOUTONNIERS FACE AU N°10	100	100/2x070	✓	✓	✓	
50	P100	RUE PAUL VAILLANT COUTURIER FACE AU N°71	100	100/2x070	✓	✓	✓	De nouveau en service, vu avec la Lyonnaise le 25.01.13
51	P100	RUE CARNOT ANGLE RUE LOUIS BLOQUET	150	100/2x070	✓	✗	✓	Fuite hydrant BI PI fuite sous bitume lors de l'ouverture de l'hydrant
52	P100	RUE DE BOULAINES FACE A LA FERME	150	100/2x070	✓	✗	✓	Capot cassé
53	P100	AVENUE ARTHUR RIMBAUD FACE AU N°1	200	100/2x070	✓	✓	✓	
54	P100	RUE JEAN SEBASTIEN BACH FACE AU N°17	200	100/2x070	✓	✓	✓	CHANGER LES 3 BOUCHONS (ROUILLÉS)
55	P100	RUE JEAN SEBASTIEN BACH A COTE DU N°56	200	100/2x070	✓	✓	✓	COFFRE DEFECTUEUX
56	P100	RUE JEAN SEBASTIEN BACH FACE AU N°59	200	100/2x070	✓	✓	✓	
57	P100	RUE JEAN SEBASTIEN BACH FACE AU N°79	200	100/2x070	✓	✓	✓	
58	P100	RUE JEAN SEBASTIEN BACH A COTE DU N°122	200	100/2x070	✓	✓	✓	
59	P100	BOULEVARD PABLO PICASSO FACE AU N°10	200	100/2x070	✗	✗	✓	Ouverture point d'eau impossible tenons HS

Défense Incendie de la commune meru

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- Inservice
- Sans anomalies
- Autorisée
- Sans problème
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalies
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Hydrants		Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	• Etat	• Anomalie	• Accès	• Sign.	Anomalies	Observations
N°											
60	P100	AVENUE ARTHUR RIMBAUD FACE AU N°69	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
61	P100	ANGLE AVENUE ARTHUR RIMBAUD ET RUE PERCE NEIGE	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque capot	
62	P100	AVENUE ARTHUR RIMBAUD A COTE DU N°28	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
63	P100	ALLEE DES PERVENCHES FACE AU N°3	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			BOUCHON COINCE
64	P100	AVENUE HELENE BOUCHER FACE AU N°15	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque capot Manque 1 bouchon de 70	
65	P100	AVENUE HELENE BOUCHER A COTE DU N°32	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque capot Manque 1 bouchon de 70	
66	P100	RUE DES GLYCINES A COTE DU N°24	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
67	P100	AVENUE HELENE BOUCHER FACE AU N°63	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓		Ouverture point d'eau impossible Manque capot	pas de volant ni de carré de manoeuvre pour ouvrir le poteau
68	P100	AVENUE HELENE BOUCHER FACE AU N°95	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
69	P100	RUE EMILE ZOLA FACE AU GARAGE CITROEN	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
70	P100	RUE DES IRIS FACE AU N°37	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
71	P100	RUE DES IRIS FACE AU N°61	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
72	P100	RUE VAILLANT RADIOLOGUE PRES DU PONT RD 927	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
73	P100	RUE DU 8 MAI 1945 FACE A L HOPITAL	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
74	P100	RUE VOLTAIRE FACE ECOLE IMMACULEE CONCEPTION	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
75	P100	RUE JULES FERRY FACE AU COLLEGE DU THELLE	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Manque 1 bouchon de 70	
76	P100	RUE JULES FERRY FACE AU LYCEE LAVOISIER	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓		Capot cassé Manque 1 bouchon de 70	
78	P100	RUE HENRY POINCARRE ANGLE ROCADE DES PEUPLIERS	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓		Hydrant mis indisponible par laz lyonnaise jusqu'à nouvel ordre	
79	P100	RUE DES DROITS DE L'HOMME FACE ETS INTERMARCHE	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

Défense Incendie de la commune meru

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- Non conforme en service

Hydrants						Anomalies				Observations
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	• Etat	• Anomalie	• Accès	• Sign.		
80	P100	rue salvadore allende	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
81	P100	RUE PIERRE BROSSOLETTE FACE A LA PHARMACIE	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Fermé par la lyonnaise des eaux	
82	P100	ALLEE PABLO NERUDA FACE AU MP1-2 /angle RUE CAMILLE CLAUDEL	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau	
83	P100	RUE CAMILLE CLAUDEL ANGLE RUE DU 11 NOVEMBRE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
84	P100	ROCADE DES ACACIAS A COTE DE LA TOUR B	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
85	P100	PLACE DU 19 MARS 1962 RUE FRANCOIS VALLET FACE RESIDENCE BEAUJOUR	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
86	P100	RUE ANATOLE FRANCE FACE N°137	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
88	P100	RUE BELLONTE ANGLE RUE COSTEA COTE DU N°51	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
89	P100	RUE ST EXUPERY FACE AU N°16	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau impossible Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100 tete du PI cassée et plus de bouchon	
90	P100	RUE BELLONTE FACE A L ECOLE	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	DIFFICILE à OUVRIR, VOLANT GRIPPÉ, BOUCHON PAS DE VIS ROUILLÉ	
91	P100	RUE VAILLANT RADIOLOGUE DANS L ENCEINTE DU GYMNASÉ	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
92	P100	RUE DU 11 NOVEMBRE ANGLE RUE JULES FERRY	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
93	P100	RUE JEAN MOULIN FACE A L ECOLE	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
95	P100	RUE ARISTIDE BRIAND FACE AU N°3	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
96	P100	RUE ALBERT CAMUS FACE AU N°43	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
97	P100	RUE DES ETATS GENERAUX FACE AU N°22	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
98	P100	RUE VICTOR SCHOELSCHER FACE AU N°32	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	
99	P100	RUE DES DROITS DE L HOMME FACE AU N°32	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante Capot cassé capot ne ferme pas inaccessible au pèse poteau	

Défense Incendie de la commune meru

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation

- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique

- ✓ En service
- ✓ Sans anomalies
- ✓ Autorisée
- ✓ Sans problème

- ✗ Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					• Etat	• Anomalie	• Accès	• Sign	
100	P100	RUE DES DROITS DE L HOMME FACE AU N°75	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
101	P100	CHEMIN DE LA FONDERIE A COTE DU N°1	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	CLOTURE GENANTE
102	P100	BOULEVARD BELLEVUE A COTE DU N°14 bis	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
103	P100	RUE GERARD PHILIPPE FACE AU N°6	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque capot Volant HS
104	P100	ALLEE ELYSE LEMONNIER FACE ETS CAFSI	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓	mise ts par lyonnaise des eaux le 04/09/14
105	P100	RUE TOUSSAINT L OUVERTURE FACE AU N°1	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	lyonnaise des eaux a mis ts le pi pour changement de pièces
106	P100	RUE MAURICE CESAR FACE AU N°25	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓	mur gêne l'ouverture du PI
107	P100	RUE CONDORCET FACE AU LYCEE CONDORCET (face parking prof)	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100
108	P100	RUE CONDORCET FACE AU LYCEE CONDORCET (face entrée piscine)	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque capot
109	P100	RUE RAYMOND LEOURIER FACE RUE DU FOUR A CHAUD HAMEAU DE LARDIERES	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque capot
110	P100	RUE RAYMOND LEOURIER ANGLE RUE OLYMPE DE GOUGE HAMEAU DE LARDIERES	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque capot
111	P100	RUE DE LORMAISON FACE RUE RAYMOND LEOURIER HAMEAU DE LARDIERES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
114	P100	RUE OLYMPE DE GOUGE FACE AU N°16 HAMEAU DE LARDIERES	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque capot
115	P100	RUE DE VALMY FACE AU N°9 HAMEAU DE LARDIERES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
116	P100	RUE ALBERT CAMUS FACE AU N°7	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
117	P100	RUE OLYMPE DE GOUGE A CÔTE DU N°28 BIS HAMEAU DE LARDIERES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
118	P100	ALLEE LOUIS LUMIERE FACE ETS I.T.W	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100
119	P100	ALLEE LOUIS LUMIERE APRES SECURITEST	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70

Défense Incendie de la commune meru

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					• Etat	• Anomalie	• Accès	• Sign.	
120	P100	ALLEE LOUIS BARBIER A COTE DU TRI POSTE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
121	P100	PARKING AUCHAN PROCHE DE L ENTREE NUMERO 2	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
122	P100	PARKING AUCHAN ENTRE STATION SERVICE ET LA STATION DE LAVAGE	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70
123	P100	PARKING AUCHAN FACE STATION DE LAVAGE	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
124	P100	BOULEVARD DE L ESCHES FACE A LA STATION D EPURATION	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70
125	P100	ANGLE RUE olympie de gouge ET angle RUE LLE LEMAIRE HAMEAU DE LARDIERES	080	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30 m3/h

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-allim.	Anomalies				Observations
					• Etat	• Anomalie	• Accès	• Sign.	
126	RES	PEAGE D AUTOROUTE	0	-	✓	✓	✓	✓	

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					• Etat	• Anomalie	• Accès	• Sign.	
127	P100	PLACE DU JEU DE PAUMES FACE ETS DUBOIS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
128	P100	ANGLE RUE DE GOURNAY ET LOUISE MICHEL	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70
129	P100	RUE DU 8 MAI 1945 FACE AU COLLEGE DU THELLE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
132	P100	ANGLE ROGER SALENGRO ET CHEMIN DE BOULAINES	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	

Défense Incendie de la commune meru

Légende

- Etat
 • Anomalie
 • Accès
 • Signalisation
- ✖ -Inaccessible
 ✖ -Avec anomalies
 ✖ -Non autorisés
 ✖ -Problématique
- ✔ -En service
 ✔ -Sans anomalie
 ✔ -Autorisée
 ✔ -Sans problème
- ✖ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Etat	Anomalie	Accès	Sign.	Anomalies	Observations
134	P100	rue louise michel face au n°18	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
135	P100	rue eugène Delacroix à côté du n°10	150	100/2x070	✔	✖	✔	✔	Manque 1 bouchon de 70	
136	P100	rue eugène Delacroix en face du n°26	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
137	P100	rue auguste Renoir à côté du n°9	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
138	P100	rue robert schuman	150	100/2x070	✔	✖	✔	✔	Manque 1 bouchon de 70 Pleins de grès et de cailloux autour du PI	
139	P100	rue gourmay à côté du cabinet médical	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
140	P100	rue wolfgang amadeus Mozart	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
141	P100	ALLEE KAMAL DJOUMBLATT	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
142	P100	ANGLE RUE DU 11 NOVEMBRE ET RUE HENRY POINCARRE	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
143	P100	RUE ARISTIDE BRIAND FACE INTERMARCHE	100	100/2x070	✔	✖	✔	✔	Végétation gênante Capot cassé Manque 1 bouchon de 70 impossible de faire une mesure la sortie de 100 est au niveau de la terre	
144	P100	angle rue jules provost et angle ruelle lemairie	100	070/2x100	✔	✔	✔	✔		
145	P100	rue eugène dupuis	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
146	P100	rue andré drobecq	150	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
147	P100	Roger Salengro angle rue des eventualistes	150	100/2x070	✔	✖	✔	✔	Végétation gênante Manque capot haie gênant la manipulation du poteau et sa visibilité	
148	P100	Rue mimault prolongé face service technique	inconnu	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
149	P100	Rue aristide briand face à prévué	inconnu	100/2x070	✔	✖	✔	✔	Manque 1 bouchon de 70	
150	P100	3 rue moitière	100	070/2x100	✔	✔	✔	✔		
151	P100	11 rue jean racine	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
152	P100	24 rue jean racine	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		
153	P100	16 rue cornelle	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		

Défense incendie de la commune meru

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					Etat	Anomalie	Accès	Sign.	
154	P100	35 rue molière	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30 m3/h
155	P100	25 rue jean racine, face au transformateur ERDF	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
156	P100	11 rue de molière	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					Etat	Anomalie	Accès	Sign.	
157	RES	rue Marcel Coquet, AUCHAN Réserve incendie 180 m3	180		✓	✓	✓	✓	Privé

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					Etat	Anomalie	Accès	Sign.	
158	B100	42 Victor Hugo, Face point chaud	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation sous une plaque non homologuée (style plaque d'égouts)
159	P100	rue Jules provost	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
160	P100	rue Jules provost après chemin de fer	080	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30 m3/h
162	P100	AVENUE MOLIÈRE FACE AU N°28	150	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 30 m3/h
163	P100	rue de l'ormaison face rue devalmy	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
164	P100	RUE jean racine face n°35	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70
165	P100	RUE JACQUES CARTIER FACE N°18	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
166	P100	RUE JACQUES CARTIER FACE N°30	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
167	P100	RUE DU COMMANDANT COUSTEAU FACE N°11	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	

Défense incendie de la commune meru

Légende

- Etat
- Anomalia
- Accès
- Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ En service
- ✓ Sans anomalies
- ✓ Autorisée
- ✓ Sans problème
- ✗ Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					• Etat	• Anomalie	• Accès	• Sign.		
168	P100	rue andre le notre	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
169	P100	rue marcel coquet "mac donald"	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
170	P100	44 rue aniside briand, derrière caserne pompier	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	